

Montageanleitung:
BF 112 | BF 112 XL
Lasche Glas/Glas 180°,
Art.-Nr.: 70.189



Mounting instruction:
BF 112 | BF 112 XL
Connector glass/glass 180°,
Art.-No.: 70.189



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8/10/12 mm


Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Important information:


Glass thickness
8/10/12 mm

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

Lieferumfang:
Scope of delivery:




1. Vorbereitung der Lasche:
Preparing the connector:



Innenansicht
Inside view

2. Montage der Lasche am Fixteil:
Assemble the connector on fixed panel:




4 mm

12 Nm

Innenansicht
Inside view

3. Montage am Seitenteil:
Assemble on the side panel:




4 mm

12 Nm

Innenansicht
Inside view

4. Abdeckkappen aufkleben:
Stick on the covers:



Innenansicht
Inside view

Glasbearbeitungen:
Glass preparation:

Glasstärke: 8/10/12 mm
Glass thickness: 8/10/12 mm

