

















Montageanleitung

für Glastüren und Holztüren




LIEFERUMFANG

A  Ø10(x5) ST4.8x50(x5)	B  (x1)	C  (x2)		
D  (x2)	E  (x2)	F*  ST4.2x50(x10) (x2)	G  (x1)	
H  (x1)	I  (x1)	J  (x1)	K*  (x1)  ST4.2x25(x2) Ø8 (x 2)	L  (x2)
M  (x5)	N**  (x1)  ST4.8x32 (x 2) Ø8 (x 2)	 (x1)	 (x1) 2mm 3mm 4mm	

* Für Holzanwendung ** Für Glasanwendung



Vorbereitung

Benötigte Werkzeuge





Variante: Wandbefestigung

Glasanwendung




Holzanwendung




Variante: Deckenbefestigung

Glasanwendung




Holzanwendung




Montage

Wandmontage


1 GLASANWENDUNG




1 HOLZANWENDUNG



2




3




Montage

Deckenmontage


1 GLASANWENDUNG



1 HOLZANWENDUNG




2




3

A




M



Montage


4

C




Vorbereitung Stop Soft Close

Links




Rechts




5



C





L



mit Stop Soft Close



ohne Stop Soft Close




Montage




6

D

***mit* Stop Soft Close**




(x2)




7

E




Glasanwendung



(x2)



1




3

6N. m

Montage

7

F





(x2)




ST4.2x50(x10)

Holzanwendung





7.1

E




(x2)

Holzanwendung




Montage

8 Glasanwendung



8 Holzanwendung




Montage


9

Glasanwendung

N




(x1)



ST4.8x32 (x 2)




Ø8 (x 2)



9

Holzanwendung


K




(x1)



ST4.2x25(x2)






Ø8 (x 2)





Montage




10 Einstellung Stop Soft Close



11 Einstellung Stop Soft Close





12 Einstellung Stop Soft Close






Montage

13 Einstellung Stop Soft Close



14 Einstellung Stop Soft Close




Montage

15


Einstellung *ohne* Stop Soft Close

I




(x1)

J




(x1)




16

B




(x1)



Montage


17

G



(x1)

H



(x1)

